



表札の入力例



看板の入力例



ポイント1：看板の支柱・腕木等の表現

『間仕切 ⇒ 外部床 ⇒ 面』の汎用的な利用により、3D パースでの造形物の表現が可能です。
本マニュアルでは、**看板の支柱・腕木**等の汎用表現例をご紹介します。

『面』入力オペレーション

- ①：『間仕切』画面で入力階を表示し、左ツールバーの『外部床』を選択します。
- ②：『外部床』入力設定ダイアログの『面』を選択後、以下設定を確認し、必要に応じて変更します。（入力後の変更も可能です。）

①：入力方法

②：高さ・下端高

③：材質

①：入力方法

②：高さ・下端高

③：材質

③：①で選択中の入力方法に従い、多角形は連続点指定（最終点ダブルクリック）、矩形は2点指定で入力します。
（※必要に応じ、予め補助線を作図しておきます。）
- 看板の入力設定例

看板支柱・腕木の表現例

	①支柱	②腕木	③腕木
高さ	5,000	100	100
下端GL ±	0	2,100	4,800

看板